

**C. SENARAI SYARIKAT YANG DIGUGURKAN DARI SKIM PENSIJILAN PRODUK FRIM PCS**

Bil	Nama syarikat	Alamat Syarikat		Bilangan produk	Tarikh Mula dipersijilkan	Jenis Produk	Standard	Nace Code	No Sijil	Tarikh Sah Sijil		Status
										Mula	Tamat	
1	Yusia Jaya Sdn Bhd	Lot 243, Batu 3, Sungai Terap, 45500, Kuala Selangor, Selangor	Tengah	4	02-06-14	1) Kerusi Murid Rendah (BDR1)	BS EN 1729-2:2012	31.09	114-1/1	02-06-14	01-06-17	Telah menamatkan operasi - surat dikeluarkan penarikan sijil pada 20 Jun 2017
					02-04-14	2) Meja Murid Rendah (BDR2)	BS EN 1729-2:2012	31.09	114-1/2	02-04-14	01-04-17	
					02-04-14	3) Kerusi Murid Menengah (BDM3)	BS EN 1729-2:2012	31.09	114-1/3	02-04-14	01-04-17	
					02-04-14	4) Meja Murid Menengah(BDM4)	BS EN 1729-2:2012	31.09	114-1/4	02-04-14	01-04-17	
2	Smart Victory Sdn Bhd	NO 30, Jln Lanjut 20, Tmn Desa Cemerlang, 81800 Johor Baharu, Johor.	Selatan	4	18/04/16	1) Kerusi Murid Rendah (BDR1)	BS EN 1729-2:2012	31.09	314-1/1	18/04/16	17/04/19	Sijil Telah tamat (Digugurkan dari Pensijilan FRIM PCS pada 5 Sept 2017)
					18/04/16	2) Meja Murid Rendah (BDR2)	BS EN 1729-2:2012	31.09	314-1/2	18/04/16	17/04/19	
					02-06-14	3) Kerusi Murid Menengah (BDM3)	BS EN 1729-2:2012	31.09	314-1/3	02-06-14	01-06-17	
					02-06-14	4) Meja Murid Menengah (BDM4)	BS EN 1729-2:2012	31.09	314-1/4	02-06-14	01-06-17	
3	Subki Kassim Sdn Bhd	2792, Kubang Menerong, 18300 Tasek Gelugor, Pulau Pinang	Utara	2	18/04/16	1)Meja Murid Rendah (BDR2)	BS EN 1729-2:2012	31.09	1516 -1/2	18/04/16	17/04/19	Sijil Telah tamat (Digugurkan dari Pensijilan FRIM PCS pada 30 Sept 2019)
					18/04/16	2)Meja Murid Menengah (BDM4)	BS EN 1729-2:2012	31.09	1516 - 1/4	18/04/16	17/04/19	
4	Teras Puncak Sdn Bhd	Lot 10, Jalan PBR 33, Fasa 4C, Kawasan Perindustrian Bukit Rambai, 75250 Bukit Rambai, Melaka	Selatan	5	18-04-16	1)Kerusi Murid Rendah (BDR1)	BS EN 1729-2:2012	31.09	716 - 1/1	18-04-16	17-04-19	Sijil Tamat Kilang tidak beroperasi
					18-04-16	2)Kerusi Murid Menengah (BDM3)	BS EN 1729-2:2012	31.09	716 - 1/3	18-04-16	17-04-19	Sijil Tamat Kilang tidak beroperasi
					03-06-16	3)Rak Rendah Terbuka (BG 1)	BS EN 16121:2013	31.01	716 - 2/4	03-06-16	02-06-19	Sijil Tamat Kilang tidak beroperasi
					03-06-16	4)Rak Fail Terbuka Serbaguna (Rak Fail) (PP 9)	BS EN 16121:2013	31.01	716 - 2/17	03-06-16	02-06-19	Sijil Tamat Kilang tidak beroperasi
					28-06-16	5) Meja Guru Berpedestal (BD5)	BS EN 14073-2:2004	31.01	716-2/1	28-06-16	27-06-16	Sijil Tamat Kilang tidak beroperasi
5	Perabot Matang Sdn Bhd	No 1, Perkampungan Perabot Ulu Yam Baru, 44300, Batang Kali, Selangor	Tengah	3	28-06-19	1. Kerusi Murid Menengah (BDM3)	BS EN 1729-2:2012+A1:2015	31.09	4219-1/3	28-06-19	27-06-22	Tidak memberi maklumbalas sejak 2020
					28-06-19	2. Meja Murid Menengah (BDM4)	BS EN 1729-2:2012+A1:2015	31.09	4219-1/4	28-06-19	27-06-22	
					06-12-19	3. Meja Guru Berpedestal (BD5)	BS EN 527-2:2016 BS EN 14073-2:2004 BS EN 14074:2004	31.01	4219-2/1	06-12-19	06-12-22	