

C. SENARAI SYARIKAT YANG DIGUGURKAN DARI SKIM PENSIJILAN PRODUK FRIM PCS

Bil	Nama syarikat	Alamat Syarikat		Bilangan produk	Tarikh Mula dipersijilkan	Jenis Produk	Standard	Nace Code	No Sijil	Tarikh Sah Sijil		Status
										Mula	Tamat	
1	Yusia Jaya Sdn Bhd	Lot 243, Batu 3, Sungai Terap, 45500, Kuala Selangor, Selangor	Tengah	4	02/06/14	1) Kerusi Murid Rendah (BDR1)	BS EN 1729-2:2012	31.09	114-1/1	02/06/14	01/06/17	Telah menamatkan operasi - surat dikeluarkan penarikan sijil pada 20 Jun 2017
					02/04/14	2) Meja Murid Rendah (BDR2)	BS EN 1729-2:2012	31.09	114-1/2	02/04/14	01/04/17	
					02/04/14	3) Kerusi Murid Menengah (BDM3)	BS EN 1729-2:2012	31.09	114-1/3	02/04/14	01/04/17	
					02/04/14	4) Meja Murid Menengah(BDM4)	BS EN 1729-2:2012	31.09	114-1/4	02/04/14	01/04/17	
2	Smart Victory Sdn Bhd	NO 30, Jln Lanjut 20, Tmn Desa Cemerlang, 81800 Johor Baharu, Johor.	Selatan	4	18/04/16	1) Kerusi Murid Rendah (BDR1)	BS EN 1729-2:2012	31.09	314-1/1	18/04/16	17/04/19	Sijil Telah tamat (Digugurkan dari Pensijilan FRIM PCS pada 5 Sept 2017)
					18/04/16	2) Meja Murid Rendah (BDR2)	BS EN 1729-2:2012	31.09	314-1/2	18/04/16	17/04/19	
					02/06/14	3) Kerusi Murid Menengah (BDM3)	BS EN 1729-2:2012	31.09	314-1/3	02/06/14	01/06/17	
					02/06/14	4) Meja Murid Menengah (BDM4)	BS EN 1729-2:2012	31.09	314-1/4	02/06/14	01/06/17	
3	Subki Kassim Sdn Bhd	2792, Kubang Menerong, 18300 Tasek Gelugor, Pulau Pinang	Utara	2	18/04/16	1)Meja Murid Rendah (BDR2)	BS EN 1729-2:2012	31.09	1516 -1/2	18/04/16	17/04/19	Sijil Telah tamat (Digugurkan dari Pensijilan FRIM PCS pada 30 Sept 2019)
					18/04/16	2)Meja Murid Menengah (BDM4)	BS EN 1729-2:2012	31.09	1516 -1/4	18/04/16	17/04/19	
4	Teras Puncak Sdn Bhd	Lot 10, Jalan PBR 33, Fasa 4C, Kawasan Perindustrian Bukit Rambai, 75250 Bukit Rambai, Melaka	Selatan	5	18/4/2016	1)Kerusi Murid Rendah (BDR1)	BS EN 1729-2:2012	31.09	716 - 1/1	18/4/2016	17/4/2019	Sijil Tamat Kilang tidak beroperasi
					18/4/2016	2)Kerusi Murid Menengah (BDM3)	BS EN 1729-2:2012	31.09	716 - 1/3	18/4/2016	17/4/2019	Sijil Tamat Kilang tidak beroperasi
					03/06/16	3)Rak Rendah Terbuka (BG 1)	BS EN 16121:2013	31.01	716 - 2/4	03/06/16	02/06/19	Sijil Tamat Kilang tidak beroperasi
					03/06/16	4)Rak Fail Terbuka Serbaguna (Rak Fail) (PP 9)	BS EN 16121:2013	31.01	716 - 2/17	03/06/16	02/06/19	Sijil Tamat Kilang tidak beroperasi
					28-06-16	5) Meja Guru Berpedestal (BD5)	BS EN 14073-2:2004	31.01	716-2/1	28-06-16	27-06-16	Sijil Tamat Kilang tidak beroperasi
5	Perabot Matang Sdn Bhd	No 1, Perkampungan Perabot Ulu Yam Baru, 44300, Batang Kali, Selangor	Tengah	3	28/6/2019	1. Kerusi Murid Menengah (BDM3)	BS EN 1729-2:2012+A1:2015	31.09	4219-1/3	28/6/2019	27/6/2022	Tidak memberi maklumbalas sejak 2020
					28/6/2019	2. Meja Murid Menengah (BDM4)	BS EN 1729-2:2012+A1:2015	31.09	4219-1/4	28/6/2019	27/6/2022	
					6/12/2019	3. Meja Guru Berpedestal (BD5)	BS EN 527-2:2016 BS EN 14073-2:2004 BS EN 14074:2004	31.01	4219-2/1	6/12/2019	6/12/2022	